



MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA LĂCAȘURILE DE CULT

Având în vedere că în fiecare an românii sărbătoresc Sfintele Paști, participând cu acest prilej la slujbe ce prevestesc Învierea domnului Iisus Hristos, trebuie luate o serie de măsuri pentru a se elimina riscul producerii unor incendii, pagube materiale sau chiar pierderi de vieți omenești. Acestea constau în:

√Folosirea lumânărilor, chibriturilor sau brichetelor numai în scopul și locul destinat acestora.

√Asigurarea corespunzătoare cu mijloace de intervenție (stingătoare, rezerve de apă) cât și posibilități de utilizare a acestora.

√Se mențin ușile de acces/evacuare în poziție deschisă, în mod obligatoriu, pe timpul slujbelor religioase cu public numeros. În condițiile unui număr foarte mare de participanți se recomandă organizarea slujbelor religioase în aer liber.

√Se interzice folosirea mijloacelor de încălzire defecte, supraalimentate cu combustibil precum și aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile. De asemenea se asigură supravegherea sobelor și a celorlalte mijloace de încălzire cu sau fără acumulare de căldură, pe tot timpul funcționării și se întrerupe alimentarea acestora înainte de începerea slujbei.

√Materialele și substanțele combustibile se amplasează la distanță de siguranță față de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor.

√Se interzice folosirea instalațiilor electrice improvizate sau cu defecțiuni.

√La întoarcerea de la biserică, credincioșii nu vor lăsa lumânările aprinse nesupravegheate sau în apropierea unor materiale combustibile.